


Cách vận hành máy đo nhiệt độ kinh lạc

1. Các loại máy

- Máy: TM – 60 made in USSR.
- Máy: TM – 1 made in USSR.
- Máy: NR – 02.
- Máy: MDN – 568.
- Máy: ABM – Bs.

Hoặc các loại máy có cùng công dụng tính năng.



Hình 142. Ba thế hệ máy đo nhiệt độ kinh lạc

2. Các thao tác máy

- Kiểm tra nguồn điện (pin, hoặc biến thế, nắn dòng), đặt máy cân bằng.
- Bật công tắc mở máy, điều chỉnh chuẩn kim (tùy theo từng loại máy có hướng dẫn riêng) sau đó tắt máy.
- Khi đo, tay trái cầm cần đo đặt vào huyệt, để điểm đầu cần đo có diện tiếp xúc tốt nhất, tay phải mở máy theo dõi kim chỉ nhiệt độ cho tới khi nào kim dừng hẳn hoặc số ngừng nhảy thì đọc số.